

Check-List de Vistoria Cotton Picker

FORM 293 (00)



DADOS DA COTTON		ANO	QUANT HORAS
MARCA <i>John Deere</i>	MODELO <i>9750</i>	<i>2008</i>	
CHASSIS <i>C09750A070210</i>	SERIAL <i>C09750A070210</i>	ATIVO <i>10108</i>	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO ☐ ÓTIMO ☐ BOM ☒ RAZOÁVEL ☐ RUIM			

ESTADO GERAL							
	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX		
MOTOR	ALTERNADOR	☐	☒	☐	☐	☐	
	BOMBA E BICO	☐	☐	☐	☐	☒	
	COMPRESSÃO	☐	☒	☐	☐	☒	
	FILTRO DE AR	☐	☒	☐	☐	☐	
	RADIADOR	☐	☒	☐	☐	☐	
	PARTIDA/BATERIA	☐	☐	☐	☐	☒	
	BOMBA DE ÁGUA	☐	☐	☐	☐	☒	
	COLETOR DO ESCAPE	☐	☒	☐	☐	☐	
	TURBINA	☐	☒	☐	☐	☐	
	CORREIA	☐	☒	☐	☐	☐	
TRANSMISSÃO	EIXO TRASEIRO	☐	☐	☒	☐	☐	
	EMBREAGEM	☐	☒	☐	☐	☐	
	FUNC. DAS MARCHA	☐	☒	☐	☐	☐	
	SELEÇÃO/MARCHA	☐	☒	☐	☐	☐	
	RUÍDOS	☐	☒	☐	☐	☐	
	REDUÇÃO FINAL	☐	☒	☐	☐	☐	
	HIDRÁULICO	BOMBA HIDRÁULICA	☐	☒	☐	☐	☐
		CILINDROS	☐	☐	☐	☒	☐
		MOTOR HIDRO	☐	☒	☐	☐	☐
		MANGUEIRAS	☐	☒	☐	☐	☐
BOMBA HIDRO		☐	☐	☒	☐	☐	
BLOCO DE VÁLVULAS		☐	☐	☐	☒	☐	
VAZAMENTOS		☐	☒	☐	☐	☐	
CONJUNTO INDUSTRIAL		SEPARADOR DE LINHAS	☐	☒	☐	☐	☐
		TAMBOR DE FUSO	☐	☒	☐	☐	☐
		CAIXA/CARDAN DAS UNID.	☐	☒	☐	☐	☐
	ENGRENAGENS	☐	☐	☐	☒	☐	
	TUBOS E DUTOS	☐	☒	☐	☐	☐	
	VENTILADOR	☐	☒	☐	☐	☐	
	CESTO	☐	☒	☐	☐	☐	
	SENSORES LINHA E ALTURA	☐	☒	☐	☐	☐	
	ESTEIRA DO CESTO	☐	☐	☒	☐	☐	
	FUNCIONAMNETO CONJ. INDUSTRIAL	☐	☒	☐	☐	☐	
ESTÉTICA	BANCO	☐	☒	☐	☐	☐	
	PINTURA	☐	☐	☒	☐	☐	
	CARROCERIA	☐	☒	☐	☐	☐	
	CABINE	COMPRESSOR AR COND.	☐	☒	☐	☐	☐
		ESPELHO DIR	☐	☒	☐	☐	☐
		ESPELHO ESQ	☐	☒	☐	☐	☐
		FECHADURA DIR	☐	☒	☐	☐	☐
		FECHADURA ESQ	☐	☒	☐	☐	☐
		PORTA DIR	☐	☒	☐	☐	☐
		PORTA ESQ	☐	☒	☐	☐	☐
RETROVISOR		☐	☒	☐	☐	☐	
VIDROS		☐	☒	☐	☐	☐	
FORRAÇÃO		☐	☒	☐	☐	☐	
GERAL	COMBUSTÍVEL	☐	☒	☐	☐	☐	
	FARÓIS/CETAS/LANTERNA	☒	☐	☐	☐	☐	
	HORÍMETRO	☒	☐	☐	☐	☐	
	TECLAS DE COMANDO	☐	☒	☐	☐	☐	
	TEMPERATURA	☐	☒	☐	☐	☐	
	BUZINA/ SIRENE DE RÉ	☒	☐	☐	☐	☒	
	DIREÇÃO+FREIO+PNEU	ALINHAMENTO RODA	☐	☒	☐	☐	☐
		BOMBA DIREÇÃO	☐	☒	☐	☐	☐
		UNIDADE HIDROSTÁT.	☐	☒	☐	☐	☐
		CILINDRO DIREÇÃO	☐	☒	☐	☐	☐
FREIO DE MÃO		☐	☒	☐	☐	☐	
FREIO DE PÉ		☐	☒	☐	☐	☐	
PNEUS DIANTEIROS		☐	☒	☐	☐	☐	
PNEUS TRASEIROS		☐	☒	☐	☐	☐	
ROLAMENTOS RODAS		☐	☒	☐	☐	☐	
TERMINAL DIREÇÃO		☐	☒	☐	☐	☐	

OBSERVAÇÕES:

Gravos com vazamento no bloco do motor, rodados traseiros com corte, pintura
severamente desgastada.

ASSINATURA

LOCAL E DATA

Carlos Junior de Souza Borges
 NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA