

Check-List de Vistoria Veículos



DADOS DO VEICULO			
MARCA	MODELO	ANO	KILOMETRAGEM
Volkswagen	MASCARELO ROMA	2012	341
CHASSI Nº	SÉRIE Nº	ATIVO	
	479051046	260134	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
☐ ÓTIMO	☐ BOM	☒ SAZÓÁVEL	☐ RUIM

ESTADO GERAL										
						BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
MOTOR	ALTERNADOR	☐	☐	☐	☐	☐				
	BOMBA E BICO	☒	☐	☐	☐	☐				
	COMPRESSÃO	☐	☒	☐	☐	☐				
	COLETOR/ESCAPE	☐	☒	☐	☐	☐				
	FILTRO DE AR	☒	☐	☐	☐	☐				
	ESTADO DO MOTOR	☐	☒	☐	☐	☐				
	VAZAMENTO NO CARTER	☒	☐	☐	☐	☐				
	RADIADOR	☒	☐	☐	☐	☐				
	PARTIDA/BATERIA	☐	☒	☐	☐	☐				
	ROTAÇÃO MAX/MIN	☐	☒	☐	☐	☐				
TRANSMISSÃO	DIFERENCIAL TRASEIRO	☐	☒	☐	☐	☐				
	EMBREAGEM	☐	☒	☐	☐	☐				
	FUNC. DAS MARCHA	☐	☒	☐	☐	☐				
	SELEÇÃO/MARCHA	☐	☒	☐	☐	☐				
	DIFERENCIAL	☐	☒	☐	☐	☐				
	CAIXA DE MARCHA	☐	☒	☐	☐	☐				
HIDRÁULICO	BOMBA HIDRÁULICA	☐	☒	☐	☐	☐				
	CILINDROS	☐	☒	☐	☐	☐				
	VAZAMENTOS	☒	☐	☐	☐	☐				
	MANGUEIRAS	☐	☒	☐	☐	☐				
		☐	☐	☐	☐	☐				
ACABAMENTO INTERNO	COMPRESSOR AR COND.	☐	☐	☐	☐	☒				
	ESPELHO DIR	☐	☒	☐	☐	☐				
	ESPELHO ESQ	☐	☒	☐	☐	☐				
	FECHADURA DIR	☐	☐	☐	☐	☐				
	FECHADURA ESQ	☐	☐	☐	☐	☐				
	PORTA DIR	☐	☒	☐	☐	☐				
	PORTA ESQ	☐	☐	☐	☐	☐				
	RETROVISOR	☐	☒	☐	☐	☐				
	VIDROS	☐	☒	☐	☐	☐				
	FORRAÇÃO	☐	☐	☒	☐	☐				
GERAL	COMBUSTÍVEL	☐	☒	☐	☐	☐				
	FARÓIS/CETAS/LANTERNAS	☐	☒	☐	☐	☐				
	PAINEL/HODOMETRO	☐	☒	☐	☐	☐				
	TEMPERATURA	☐	☒	☐	☐	☐				
	BUZINA/ SIRENE DE RÉ	☐	☒	☐	☐	☐				
ESTÉTICA	BANCO	☐	☒	☐	☐	☐				
	CARROCERIA	☐	☒	☐	☐	☐				
	PINTURA	☐	☐	☒	☐	☐				

OBSERVAÇÕES:

ônibus encontra-se em condições normais de funcionamento, com motor, suspensão e transmissão em bom estado de conservação.

Como ponto de atenção, os ônibus estão parados há aproximadamente um ano. Durante esse período, porém, realizamos partidas periódicas dos motores para mantê-los em funcionamento.

Recomenda-se, antes de os veículos serem colocados novamente em atividade, que o comprador realize uma manutenção preventiva completa, incluindo as devidas inspeções e verificações dos principais sistemas do veículo.

ASSINATURA

Fazenda potência sede l 19/08/2026
LOCAL E DATA

Clerio souza
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA