

Check-List de Vistoria

Plantadeiras / Semeadeiras e Implementos

DADOS DO IMPLEMENTO

MARCA **JOHN DEERE** MODELO **Xingu** ANO **2013** QUANT HORAS
 CHASSI Nº **1CQ2130ACD0000779** SÉRIE Nº **140093** ATIVO

Unidades de Adubo ☒ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☐ Revisar ☐ Substituir ☐ Não Aplicado	Correntes ☒ OK ☐ Avariado ☐ Substituir	Engrenagens ☒ OK ☐ Substituir	Catracas ☐ OK ☐ Substituir Não possui	Unidades de Plantio ☐ OK ☒ Avariado ☐ Soldado ☐ Revisar ☐ Substituir ☐ Não Aplicado
Caixa de Semente ☒ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☐ Substituir	Caixa de Adubo ☒ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☐ Não Aplicado	Rolamentos ☐ OK ☒ Avariados	Eixo Transmissão ☒ OK ☐ Avariados ☐ Substituir	Cabeçalho ☒ OK ☐ Amassado ☐ Soldado ☐ Substituir
Sistema Hidráulico ☒ Ok ☐ Avariado ☐ Revisar ☐ Substituir	Pintura ☐ Ótimo ☐ Bom ☒ Razoável ☐ Ruim	Chicote ☐ OK ☒ Necessita Carga ☐ Não Funciona ☐ Não Possui	Monitor de Plantio ☐ OK ☐ Necessita Carga ☐ Não Funciona ☒ Não Possui	Radar ☐ Ótimo ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Ruim Não possui
Pneus ☒ Bons ☐ Meia Vida ☐ Ruins ☐ Péssimos	Estado Geral ☐ Ótimo ☒ Bom ☐ Razoável ☐ Ruim			

OBSERVAÇÕES:

Realizar a revisão (Rolamentos e embuchamentos)
 Discos estão novos
 Sistema de simbiose está ruim.

ASSINATURA

LOCAL E DATA

Ponto dos Gauchos, 10 Julho
 de 2026

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA

Josilaine Cruz
 ANALISTA DE PLAN. E CONTR. DE MANUTENÇÃO
 FAZENDA PERDIZES
 CNPJ: 15.239.509/0001-89