

Check-List de Vistoria Cotton Picker

FORM 293 (00)



DADOS DA COTTON		MODELO	ANO	QUANT. HORAS
MARCA	Komval INVA ALTA PRESSÃO 201	INVA ALTA PRESSÃO Denlon	2019	1143
CHASSI Nº	57114/2019	SERIE Nº	114/2019	ATIVO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
☐ ÓTIMO ☒ BOM ☐ RAZOÁVEL ☐ RUIM				

ESTADO GERAL						
	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX	
MOTOR	ALTERNADOR	☒	☐	☐	☐	☐
	BOMBA E BICO	☐	☐	☐	☐	☒
	COMPRESSÃO	☒	☐	☐	☐	☐
	FILTRO DE AR	☒	☐	☐	☐	☐
	RADIADOR	☒	☐	☐	☐	☐
	PARTIDA/BATERIA	☒	☐	☐	☒	☐
	BOMBA DE ÁGUA	☒	☐	☐	☐	☐
	COLETOR DO ESCAPE	☐	☐	☐	☐	☒
	TURBINA	☒	☐	☐	☐	☐
	CORREIA	☒	☐	☐	☐	☐
TRANSMISSÃO	EIXO TRASEIRO	☒	☐	☐	☐	☐
	EMBREAGEM	☐	☐	☐	☐	☒
	FUNC. DAS MARCHA	☐	☐	☐	☐	☒
	SELEÇÃO/MARCHA	☐	☐	☐	☐	☒
	RUÍDOS	☒	☐	☐	☐	☐
	REDUÇÃO FINAL	☒	☐	☐	☐	☐
HIDRÁULICO	BOMBA HIDRÁULICA	☒	☐	☐	☐	☐
	CILINDROS	☒	☐	☐	☐	☐
	MOTOR HIDRO	☒	☐	☐	☐	☐
	MANGUEIRAS	☒	☐	☐	☐	☐
	BOMBA HIDRO	☒	☐	☐	☐	☐
	BLOCO DE VÁLVULAS	☒	☐	☐	☐	☐
CONJUNTO INDUSTRIAL	SEPARADOR DE LINHAS	☐	☐	☐	☐	☒
	TAMBOR DE FUSO	☐	☐	☐	☐	☒
	CAIXA/CARDAN DAS UNID.	☒	☐	☐	☐	☒
	ENGRENAGENS	☒	☐	☐	☐	☐
	TUBOS E DUTOS	☒	☐	☐	☐	☐
	VENTILADOR	☒	☐	☐	☐	☐
CABINE	CESTO	☐	☐	☐	☐	☒
	SENSORES LINHA E ALTURA	☐	☐	☐	☐	☒
	ESTEIRA DO CESTO	☐	☐	☐	☐	☒
	FUNCIONAMNETO CONJ. INDUSTRIAL	☒	☐	☐	☐	☐
	CORREIAS	☒	☐	☐	☐	☐
	CHAVE DAS UNIDADES	☐	☐	☐	☐	☒
	RESERVATORIO DE GRAXA	☒	☐	☐	☐	☐
	RESERVATORIO DE ÁGUA	☒	☐	☐	☐	☐
	RMB	☒	☐	☐	☐	☐
	SENSORES RMB	☐	☐	☐	☐	☒
ESTÉTICA	UNIDADES	☒	☐	☐	☐	☐
	CALCADOR	☒	☐	☐	☐	☐
	BANCO	☐	☐	☐	☐	☒
	PINTURA	☒	☐	☐	☐	☒
	CARROCERIA	☒	☐	☐	☐	☐
	COMBUSTÍVEL	☒	☐	☐	☐	☐
	FARÓIS/CETAS/LANTERNA	☒	☐	☐	☐	☐
	HORÍMETRO	☐	☐	☐	☐	☒
	TECLAS DE COMANDO	☐	☐	☐	☐	☒
	TEMPERATURA	☒	☐	☐	☐	☐
DIREÇÃO+FREIO+PNEU	ALINHAMENTO RODA	☒	☐	☐	☐	☐
	BOMBA DIREÇÃO	☒	☐	☐	☐	☐
	UNIDADE HIDROSTÁT.	☒	☐	☐	☐	☐
	CILINDRO DIREÇÃO	☒	☐	☐	☐	☐
	FREIO DE MÃO	☐	☐	☐	☐	☒
	FREIO DE PÉ	☐	☐	☐	☐	☒
	PNEUS DIANTEIROS	☐	☐	☐	☐	☒
	PNEUS TRASEIROS	☐	☐	☐	☐	☒
	ROLAMENTOS RODAS	☒	☐	☐	☐	☒
	TERMINAL DIREÇÃO	☒	☐	☐	☐	☐
BUCINA/ SIRENE DE RÉ	BUZINA/ SIRENE DE RÉ	☐	☐	☐	☐	☒
	COMBUSTÍVEL	☒	☐	☐	☐	☐
	FARÓIS/CETAS/LANTERNA	☒	☐	☐	☐	☐
	HORÍMETRO	☐	☐	☐	☐	☒
	TECLAS DE COMANDO	☐	☐	☐	☐	☒
	TEMPERATURA	☒	☐	☐	☐	☐
	BUZINA/ SIRENE DE RÉ	☐	☐	☐	☐	☒
	COMBUSTÍVEL	☒	☐	☐	☐	☐
	FARÓIS/CETAS/LANTERNA	☒	☐	☐	☐	☐
	HORÍMETRO	☐	☐	☐	☐	☒
CABINE	FECHADURA DIR	☒	☐	☐	☐	☒
	FECHADURA ESQ	☒	☐	☐	☐	☒
	PORTA DIR	☒	☐	☐	☐	☐
	PORTA ESQ	☐	☐	☐	☐	☒
	RETROVISOR	☐	☐	☐	☐	☒
	VIDROS	☐	☐	☐	☐	☒
	FORRAÇÃO	☒	☐	☐	☐	☐
	ALAVANCA MULTI-FUNÇÃO	☐	☐	☐	☐	☒
	ESCADAS	☒	☐	☐	☐	☐
	BANCO	☐	☐	☐	☐	☒
ESTÉTICA	FUNCIONAMENTO DISPLAY	☐	☐	☐	☐	☒
	COMBUSTÍVEL	☒	☐	☐	☐	☐
	FARÓIS/CETAS/LANTERNA	☒	☐	☐	☐	☐
	HORÍMETRO	☐	☐	☐	☐	☒
	TECLAS DE COMANDO	☐	☐	☐	☐	☒
	TEMPERATURA	☒	☐	☐	☐	☐
	BUZINA/ SIRENE DE RÉ	☐	☐	☐	☐	☒
	COMBUSTÍVEL	☒	☐	☐	☐	☐
	FARÓIS/CETAS/LANTERNA	☒	☐	☐	☐	☐
	HORÍMETRO	☐	☐	☐	☐	☒

OBSERVAÇÕES:

Insustentável funcionamento, soldas realizadas na suporte do motor e eixo de transmissão, desgaste no

com de transmissão.

ASSINATURA

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA