

Ativo: 700061 Horímetro: rem
 Equipamento: Carrudo 3000 INW Data: 11/08/26

	BOM	REG	RUIM	VAZ		BOM	REG	RUIM	VAZ
Funcionamento da embreagem	☒	☐	☐	☐	Caixas Adubo/Sementes	☐	☒	☐	☐
Correia	☒	☐	☐	☐	Eixos Quad. Acionamento Cx Adubo	☐	☐	☐	☒
Mangotes Adubo	☐	☐	☐	☒	Caixas Dosadoras Adubo	☐	☐	☐	☒
Discos Adubo/Hastes	☐	☐	☐	☒	Eixos das secções	☐	☐	☐	☒
Escadas Laterais	☐	☐	☒	☐	Mancais da secções	☐	☐	☐	☒
Nível do óleo hidráulico	☐	☒	☐	☐	Aperto mancais/ secção e eixos	☐	☐	☐	☒
Barulho de funcionamento normal	☒	☐	☐	☐	Cabeçalho	☐	☐	☐	☒
Vazamento em pistões	☒	☐	☐	☐	Haste de levante	☐	☐	☐	☒
Mangueiras e conexões com vazamento	☒	☐	☐	☐	Trem de levante	☐	☐	☐	☒
Cardã da tração dianteira	☐	☐	☐	☒	Fixação dos Pistões e Pinos	☐	☐	☐	☒
Limpeza	☐	☒	☐	☐	Calibração dos Pneus	☐	☐	☐	☒
Condições dos Pneus	☐	☐	☐	☒	Condições dos Rolos Destorreadores	☐	☐	☐	☒
Condições dos Truck	☐	☐	☐	☒	Correntes e transmissão	☐	☐	☐	☒
Tubo Descarregador	☒	☐	☐	☐	Passarela e Guarda Corpo	☐	☒	☐	☐
Parafusos das rodas	☐	☐	☐	☒	Blindagem do cesto	☐	☐	☐	☒
Cilindro do levante	☒	☐	☐	☐	Condições da esteira de transporte	☐	☐	☐	☒
Estrutura Discos Corte	☐	☐	☐	☒	Mangueiras	☐	☒	☐	☐

Observações:

Equipamento parou trabalhando
pois não foi mais usado faz um
16 meses.

Coord. Resp. manutenção:

Coord. Responsável operação:

Miguel