

Check-List de Vistoria

Kanudão INW

DADOS DO IMPLEMENTO			
MARCA	INW KANUDO SR 174/2021	MODELO	CN 30. O.S.R AD
CHASSI Nº	SR 174/2021	SÉRIE Nº	
		ANO	2021
		ATIVOS	21 140
		QUANT HORAS	-

Unidades de Adubo ☒ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☐ Revisar ☐ Substituir ☐ Não Aplicado	Rosca Sem Fim Horizontal ☐ OK ☒ Avariado ☐ Soldado ☐ Revisar ☐ Substituir ☐ Não Aplicado	Rosca sem fim Alimentadora ☐ OK ☒ Avariado ☐ Soldado ☐ Revisar ☐ Substituir ☐ Não Aplicado	Lona de Cobertura manivela ☒ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☐ Revisar ☐ Substituir ☐ Não Aplicado	Tubo técnico ☐ OK ☒ Avariado ☐ Soldado ☐ Revisar ☐ Substituir ☐ Não Aplicado
Coluna Articulada ☒ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☐ Substituir	Chapa expandida ☒ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☐ Não Aplicado	Carcaça/lataria ☐ OK ☒ Avariado ☐ Soldado ☐ Não Aplicado	Rolamento/mancais ☒ OK ☐ Avariado ☐ Estourado ☐ Não Possui	Chassis ☒ OK ☐ Amassado ☐ Soldado ☐ Substituir
Motores hidráulicos ☒ OK ☐ Avariado ☐ Revisar ☐ Não possui	Pintura ☐ Ótimo ☐ Bom ☒ Razoável ☐ Ruim	Chicote ☒ OK ☐ Necessita Carga ☐ Não Funciona ☐ Não Possui	Comando Hidráulico ☒ OK ☐ Avariado ☐ Revisar ☐ Não Possui	Mangueiras Hidráulicas ☒ ok ☐ Avariado ☐ Ressecadas ☐ Não possui
Motor Cummins ☒ Bom ☐ Funcionando ☐ Revisar ☐ Ruim	Estado Geral ☐ Ótimo ☒ Bom ☐ Razoável ☐ Ruim	Pistões Hidráulicos ☒ ok ☐ Avariado ☐ Revisar ☐ Não possui		

OBSERVAÇÕES:

- MOTOR EM BOM ESTADO;
- CONTÉM TODOS OS COMPONENTES HIDRÁULICOS (PISTÕES E MOTORES);
- PRESENÇA DE FERRUGEM NO TUBO INTERIOR DA ROSCA.
- TUBO TÉCNICO FAZENDO NA ROSCA SEM FIM INFERIOR HORIZONTAL

ASSINATURA

FAZ. PIANAITO, 16 de ABRIL de 2026

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA