

Check-List de Vistoria Cotton Picker

FORM 293 (00)



DADOS DA COTTON		MODELO	ANO	QUANT. HORAS
MARCA	INV	INV Alta 6000	2012	N/S
CHASSIS	1632000	SERIE N°	2513000	ATIVO
ESTADO DE CONSERVAÇÃO				
☐ ÓTIMO ☒ BOM ☐ RAZOÁVEL ☐ RUIM				

ESTADO GERAL						
	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX	
MOTOR	ALTERNADOR	☒	☐	☐	☐	☐
	BOMBA E BICO	☒	☐	☐	☐	☐
	COMPRESSÃO	☒	☐	☐	☐	☐
	FILTRO DE AR	☒	☐	☐	☐	☐
	RADIADOR	☒	☐	☐	☐	☐
	PARTIDA/BATERIA	☐	☐	☐	☐	☒
	BOMBA DE ÁGUA	☒	☐	☐	☐	☐
	COLETOR DO ESCAPE	☐	☐	☐	☐	☒
	TURBINA	☒	☐	☐	☐	☐
	CORREIA	☒	☐	☐	☐	☐
TRANSMISSÃO	EIXO TRASEIRO	☒	☐	☐	☐	☐
	EMBREAGEM	☐	☐	☐	☐	☒
	FUNC. DAS MARCHA	☐	☐	☐	☐	☒
	SELEÇÃO/MARCHA	☐	☐	☐	☐	☒
	RUÍDOS	☒	☐	☐	☐	☐
	REDUÇÃO FINAL	☒	☐	☐	☐	☐
HIDRÁULICO	BOMBA HIDRÁULICA	☒	☐	☐	☐	☐
	CILINDROS	☒	☐	☐	☐	☐
	MOTOR HIDRO	☒	☐	☐	☐	☐
	MANGUEIRAS	☒	☐	☐	☐	☐
	BOMBA HIDRO	☒	☐	☐	☐	☐
	BLOCO DE VÁLVULAS	☒	☐	☐	☐	☐
ESTÉTICA	VAZAMENTOS	☒	☒	☐	☐	☐
	BANCO	☐	☐	☐	☐	☒
	PINTURA	☒	☐	☐	☐	☐
	CARROCERIA	☐	☐	☐	☐	☒
		☐	☐	☐	☐	☐
		☐	☐	☐	☐	☐
CONJUNTO INDUSTRIAL	SEPARADOR DE LINHAS	☐	☐	☐	☐	☒
	TAMBOR DE FUSO	☐	☐	☐	☐	☒
	CÁIXA/CARDAN DAS UNID.	☒	☐	☐	☐	☐
	ENGRENAGENS	☒	☐	☐	☐	☐
	TUBOS E DUTOS	☐	☐	☐	☐	☒
	VENTILADOR	☒	☐	☐	☐	☐
	CESTO	☐	☐	☐	☐	☒
	SENSORES LINHA E ALTURA	☐	☐	☐	☐	☒
	ESTEIRA DO CESTO	☐	☐	☐	☐	☒
	FUNCIONAMNETO CONJ. INDUSTRIAL	☒	☐	☐	☐	☐
	CORREIAS	☒	☐	☐	☐	☐
	CHAVE DAS UNIDADES	☐	☐	☐	☐	☒
	RESERVATORIO DE GRAXA	☒	☐	☐	☐	☐
	RESERVATORIO DE ÁGUA	☒	☐	☐	☐	☐
RMB	☒	☐	☐	☐	☐	
CABINE	SENSORES RMB	☐	☐	☐	☐	☒
	UNIDADES	☒	☐	☐	☐	☐
	CALCADOR	☒	☐	☐	☐	☐
	COMPRESSOR AR COND.	☒	☐	☐	☐	☐
	ESPELHO DIR	☐	☐	☐	☐	☒
	ESPELHO ESQ	☐	☐	☐	☐	☒
ESTÉTICA	FECHADURA DIR	☒	☐	☐	☐	☐
	FECHADURA ESQ	☒	☐	☐	☐	☐
	PORTA DIR	☒	☐	☐	☐	☐
	PORTA ESQ	☒	☐	☐	☐	☐
	RETROVISOR	☐	☐	☐	☐	☒
	VIDROS	☐	☐	☐	☐	☒
	FORRAÇÃO	☐	☐	☐	☐	☒
	ALAVANCA MULTI-FUNÇÃO	☐	☐	☐	☐	☒
	ESCADAS	☒	☐	☐	☐	☐
	BANCO	☐	☐	☐	☐	☒
ESTÉTICA	FUNCIONAMENTO DISPLAY	☐	☐	☐	☐	☒
		☐	☐	☐	☐	☐

OBSERVAÇÕES:

Trachadura no corpo do motor, forquens, sem bateria,

ASSINATURA

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA