

Check-List de Vistoria Kanudão INW



DADOS DO IMPLIMENTO		ANO	QUANT HORAS
MARCA	MODELO	2020	-
CHASSI Nº	SÉRIE Nº	ATIVO	
INW KANUDÃO SR 143/2020	KANUDÃO CN30.0SR AD	21116	

Unidades de Adubo ☐ OK ☒ Avariado ☐ Soldado ☐ Revisar ☐ Substituir ☐ Não Aplicado	Rosca Sem Fim Horizontal ☐ OK ☒ Avariado ☐ Soldado ☐ Revisar ☐ Substituir ☐ Não Aplicado	Rosca sem fim Alimentadora ☐ OK ☒ Avariado ☐ Soldado ☐ Revisar ☐ Substituir ☐ Não Aplicado	Lona de Cobertura manivéla ☒ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☐ Revisar ☐ Substituir ☐ Não Aplicado	Tubo técnico ☐ OK ☒ Avariado ☐ Soldado ☐ Revisar ☐ Substituir ☐ Não Aplicado
Coluna Articulada ☒ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☐ Substituir	Chapa expandida ☒ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☐ Não Aplicado	Cargaçatária ☐ OK ☒ Avariado ☐ Soldado ☐ Não Aplicado	Rolamento/mancais ☒ OK ☐ Avariado ☐ Estourado ☐ Não Possui	Chassis ☒ OK ☐ Amassado ☐ Soldado ☐ Substituir
Motores hidráulicos ☒ Ok ☐ Avariado ☐ Revisar ☐ Não possui	Pintura ☐ Ótimo ☐ Bom ☒ Razoável ☐ Ruim	Chicote ☒ OK ☐ Necessita Carga ☐ Não Funciona ☐ Não Possui	Comando Hidráulico ☒ OK ☐ Avariado ☐ Revisar ☐ Não Possui	Mangueiras Hidráulicas ☐ ok ☐ Avariado ☒ Ressecadas ☐ Não possui
Motor Cummins ☒ Bom ☐ Funcionando ☐ Revisar ☐ Ruim	Estado Geral ☐ Ótimo ☐ Bom ☒ Razoável ☐ Ruim	Pistões Hidráulicos ☒ ok ☐ Avariado ☐ Revisar ☐ Não possui		

OBSERVAÇÕES:

- motor em bom estado.
- Contem todos os componentes hidráulicos (Pistões e motores)
- PRESENÇA DE FERRUGEM EM PONTOS ESPECÍFICOS

ASSINATURA

FAZ. PIANATO, 16 de Abril de 2026.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA