

Check-List de Vistoria PA CARREGADEIRA



DADOS DO TRATOR

MARCA CASE	MODELO W20	ANO 2012	QUANT HORAS 14133
CHASSI Nº HBZNV20ETCAE01831	SÉRIE Nº	ATIVO 180108	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
☐ ÓTIMO	☐ BOM	☒ RAZOÁVEL	☐ RUIM

ESTADO GERAL

	BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX		
MOTOR	AFOGADOR	☐	☐	☐	☐	☒	DIREÇÃO+FREIO+PNEU	BOMBA DIREÇÃO	☒	☐	☐	☐	
	ALTERNADOR	☒	☐	☐	☐	☐		CILINDRO DIREÇÃO	☒	☐	☐	☐	
	BOMBA E BICO	☒	☐	☐	☐	☐		FREIO DE MÃO	☐	☐	☒	☐	
	COMPRESSÃO	☐	☒	☐	☐	☐		FREIO DE PÉ	☒	☐	☐	☐	
	ESCAPE	☒	☐	☐	☐	☐		PNEUS DIANTEIROS	☐	☐	☒	☐	
	FILTRO DE AR	☒	☐	☐	☐	☐		PNEUS TRASEIROS	☐	☐	☒	☐	
	ESTADO DO MOTOR	☐	☐	☒	☐	☐		ROLAMENTOS RODAS	☒	☐	☐	☐	
	VAZAMENTO NO CARTER	☐	☐	☒	☐	☐		TERMINAL DIREÇÃO	☐	☐	☐	☒	
	RADIADORES	☒	☐	☐	☐	☐							
	PARTIDA/BATERIA	☒	☐	☐	☐	☐							
	TURBINA	☒	☐	☐	☐	☐							
	CORREIAS	☒	☐	☐	☐	☐							
	POLIA VARIADORA	☐	☐	☐	☐	☒							
POLIA AMORTECEDORA	☒	☐	☐	☐	☐								
TRANSMISSÃO	EIXO TRASEIRO	☒	☐	☐	☐	☒	PAINEL	COMBUSTÍVEL	☐	☐	☒	☐	☐
	EMBREAGEM	☒	☐	☐	☐	☐		FARÓIS/LANTERNAS	☒	☐	☐	☐	☐
	FUNC. DAS MARCHA	☒	☐	☐	☐	☐		HORÍMETRO	☒	☐	☐	☐	☐
	SELEÇÃO/MARCHA	☐	☒	☐	☐	☐		TEMPERATURA	☒	☐	☐	☐	☐
	TOMADA DE FORÇA	☐	☐	☐	☐	☒							
	BLOQUEIO DIFER.	☐	☐	☐	☐	☒							
	DIFERENCIAL TRASEIRO	☒	☐	☐	☐	☐							
	DIFERENCIAL DIANTEIRO	☒	☐	☐	☐	☐							
TRAÇÃO DIANTEIRA	☒	☐	☐	☐	☐								
VAZAMENTOS	☐	☐	☒	☐	☐								
HIDRÁULICO	BRAÇOS LEVANT.	☒	☐	☐	☐	☐	GERAL	BANCO	☒	☐	☐	☐	☐
	CAPAC. LEVANTE	☒	☐	☐	☐	☐		CAPÔ	☐	☐	☐	☐	☒
	CILINDROS	☒	☐	☐	☐	☐		CAPOTA	☒	☐	☐	☐	☐
	ESTABILIZADOR	☐	☐	☐	☐	☒		PARA-LAMA TRAS.	☒	☐	☐	☐	☐
	MANGUEIRAS	☐	☐	☒	☐	☐		PARA-LAMA DIANT.	☒	☐	☐	☐	☐
	POSIÇÃO / OND.	☐	☐	☐	☐	☒		PESO TRASEIRO	☒	☐	☐	☐	☐
	BOMBA HIDRÁULICA	☐	☒	☐	☐	☐		PESO DIANTEIRO	☐	☐	☐	☐	☒
ELETRO VÁLVULA	☐	☐	☐	☐	☒	BARRA DE TRAÇÃO	☐	☐	☐	☐	☒		
						PINTURA	☒	☐	☐	☐	☐	☐	
TRAÇÃO	4X4	☒	☐	☐	☐	☐	CABINE	COMPRESSOR A.C.	☐	☐	☒	☐	☐
	SIMPLES 4X2	☐	☐	☐	☐	☒		ESPELHO DIR	☐	☒	☐	☐	☐
						ESPELHO ESQ		☒	☐	☐	☐	☐	☐
						PORTA DIR		☐	☐	☐	☐	☐	☒
						PORTA ESQ		☐	☐	☒	☐	☐	☐
						RETROVISOR		☐	☐	☒	☐	☐	☐
						VIDROS		☒	☐	☐	☐	☐	☐
						FORRAÇÃO	☒	☐	☐	☐	☐	☐	

OBSERVAÇÕES:

MOTOR COM VAZAMENTO DE ÓLEO, MARCHA DEMORA PARA EMGATAR, VAZAMENTO NA TRANSMISSÃO.

VAZAMENTO NA CONEXÃO DA MANGUEIRA-RADIADOR.

BOMBA HIDRÁULICA SÓ FUNCIONA DEPOIS DE AQUECIDA

FREIO DE MÃO NÃO FUNCIONA, PRECISA TROCAR OS PNEUS

SENSOR DE COMBUSTÍVEL NÃO ESTÁ MARCANDO

RETROVISOR DIREITO COM TRINCAS.

FALTANDO A PORTA ESQUERDA.

AR CONDICIONADO NÃO FUNCIONA

ASSINATURA

FAZENDA PAYSANDU I - 22/05/2026
LOCAL E DATA

Marcelo de Amor Mairino Filho
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA