

Check-List de Vistoria Veículos



DADOS DO VEICULO			
MARCA	MODELO	ANO	KILOMETRAGEM
Volkswagen	MASCARELO GRANMIDI EOD	2022	126
CHASSI Nº	SÉRIE Nº	ATIVO	
	1347228869	260132	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO			
☐ ÓTIMO	☒ BOM	☐ RAZOÁVEL	☐ RUIM

ESTADO GERAL													
							BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX		
MOTOR		☒	☐	☐	☐	☐	DIREÇÃO+FREIO+PNEU	ALINHAMENTO RODA	☐	☒	☐	☐	☐
	ALTERNADOR	☒	☐	☐	☐	☐		BOMBA DIREÇÃO	☐	☐	☐	☐	☐
	BOMBA E BICO	☒	☐	☐	☐	☐		TERMINAL DIREÇÃO	☒	☐	☐	☐	☐
	COMPRESSÃO	☒	☐	☐	☐	☐		CILINDRO DIREÇÃO	☒	☐	☐	☐	☐
	COLETOR/ESCAPE	☒	☐	☐	☐	☐		FREIO DE MÃO	☒	☐	☐	☐	☐
	FILTRO DE AR	☒	☐	☐	☐	☐		FREIO DE PÉ	☒	☐	☐	☐	☐
	ESTADO DO MOTOR	☒	☐	☐	☐	☐		PNEUS DIANTEIROS	☒	☐	☐	☐	☐
	VAZAMENTO NO CARTER	☒	☐	☐	☐	☐		PNEUS TRASEIROS	☒	☐	☐	☐	☐
	RADIADOR	☒	☐	☐	☐	☐		ROLAMENTOS RODAS	☐	☒	☐	☐	☐
	PARTIDA/BATERIA	☐	☒	☐	☐	☐		STATUS DAS RODAS	☒	☐	☐	☐	☐
ROTAÇÃO MAX/MIN	☒	☐	☐	☐	☐	ESTEPE	☒	☐	☐	☐	☐		
							BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX		
TRANSMISSÃO	DIFERENCIAL TRASEIRO	☒	☐	☐	☐	☐	GERAL	COMBUSTÍVEL	☐	☐	☐	☐	☐
	EMBREAGEM	☒	☐	☐	☐	☐		FARÓIS/CETAS/LANTERNAS	☐	☐	☐	☐	☐
	FUNC. DAS MARCHA	☒	☐	☐	☐	☐		PAINEL/HODOMETRO	☒	☐	☐	☐	☐
	SELEÇÃO/MARCHA	☒	☐	☐	☐	☐		TEMPERATURA	☒	☐	☐	☐	☐
	DIFERENCIAL	☒	☐	☐	☐	☐		BUZINA/ SIRENE DE RÉ	☒	☐	☐	☐	☐
	CAIXA DE MARCHA	☒	☐	☐	☐	☐							
							BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX		
HIDRÁULICO	BOMBA HIDRÁULICA	☒	☐	☐	☐	☐	ESTÉTICA	BANCO	☒	☐	☐	☐	☐
	CILINDROS	☒	☐	☐	☐	☐		CARROCERIA	☒	☐	☐	☐	☐
	VAZAMENTOS	☒	☐	☐	☐	☐		PINTURA	☒	☐	☐	☐	☐
	MANGUEIRAS	☒	☐	☐	☐	☐							
		☐	☐	☐	☐	☐							
		☐	☐	☐	☐	☐							
							BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX		
ACABAMENTO INTERNO	COMPRESSOR AR COND.	☒	☐	☒	☐	☐							
	ESPELHO DIR	☒	☐	☐	☐	☐							
	ESPELHO ESQ	☒	☐	☐	☐	☐							
	FECHADURA DIR	☐	☐	☐	☐	☐							
	FECHADURA ESQ	☐	☐	☐	☐	☐							
	PORTA DIR	☒	☐	☐	☐	☐							
	PORTA ESQ	☐	☐	☐	☐	☐							
	RETROVISOR	☒	☐	☐	☐	☐							
	VIDROS	☒	☐	☐	☐	☐							
	FORRAÇÃO	☐	☒	☐	☐	☐							
	PAINEL DE INSTRUMENTOS GERAL	☒	☐	☐	☐	☐							
	EXTINTOR	☒	☐	☐	☐	☐							
MACACO/CHAVE RODA/TRIANGULO	☒	☐	☐	☐	☐								

OBSERVAÇÕES:

ônibus encontram-se em condições normais de funcionamento, com motor, suspensão e transmissão em bom estado de conservação.

Como ponto de atenção, ônibus esta parados há aproximadamente um ano. Durante esse período, porém, realizamos partidas periódicas dos motores para mantê-los em funcionamento.

Recomenda-se, antes que o veículos seja colocado novamente em atividade, que o comprador realize uma manutenção preventiva completa, incluindo as devidas inspeções e verificações dos principais sistemas do veículo.

ASSINATURA	
Fazenda potência sede I 19/08/2026 LOCAL E DATA	Clerio sousa NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA