FORM 293 (00)

Check-List de Vistoria
Veículos

SLC Agrícola

DADOS DO VEICULO

MARCA	MODELO	ANO	KILOMETRAGEM
Volkswagen	MASCARELO ROMA	2012	341

CHASSI Nº	SÉRIE Nº	ATIVO
	490815693	260135

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

☐ ÓTIMO ☐ BOM ☑ RAZOÁVEL ☐ RUIM

ESTADO GERAL

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
MOTOR		☐	☐	☐	☐	☐
	ALTERNADOR	☑	☐	☐	☐	☐
	BOMBA E BICO	☐	☑	☐	☐	☐
	COMPRESSÃO	☐	☑	☐	☐	☐
	COLETOR/ESCAPE	☑	☐	☐	☐	☐
	FILTRO DE AR	☐	☑	☐	☐	☐
	ESTADO DO MOTOR	☐	☑	☐	☐	☐
	VAZAMENTO NO CARTER	☑	☐	☐	☐	☐
	RADIADOR	☑	☐	☐	☐	☐
	PARTIDA/BATERIA	☐	☑	☐	☐	☐
	ROTAÇÃO MAX/MIN	☐	☑	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
DIREÇÃO+FREIO+PNEU	ALINHAMENTO RODA	☐	☑	☐	☐	☐
	BOMBA DIREÇÃO	☐	☑	☐	☐	☐
	TERMINAL DIREÇÃO	☐	☑	☐	☐	☐
	CILINDRO DIREÇÃO	☐	☑	☐	☐	☐
	FREIO DE MÃO	☐	☑	☐	☐	☐
	FREIO DE PÉ	☐	☑	☐	☐	☐
	PNEUS DIANTEIROS	☑	☐	☐	☐	☐
	PNEUS TRASEIROS	☑	☐	☐	☐	☐
	ROLAMENTOS RODAS	☐	☑	☐	☐	☐
	STATUS DAS RODAS	☑	☐	☐	☐	☐
	ESTEPE	☐	☑	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
TRANSMISSÃO	DIFERENCIAL TRASEIRO	☐	☑	☐	☐	☐
	EMBREAGEM	☐	☑	☐	☐	☐
	FUNC. DAS MARCHA	☐	☑	☐	☐	☐
	SELEÇÃO/MARCHA	☐	☑	☐	☐	☐
	DIFERENCIAL	☐	☑	☐	☐	☐
	CAIXA DE MARCHA	☐	☑	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
GERAL	COMBUSTÍVEL	☐	☑	☐	☐	☐
	FARÓIS/CETAS/LANTERNAS	☐	☑	☐	☐	☐
	PAINEL/HODOMETRO	☐	☑	☐	☐	☐
	TEMPERATURA	☐	☑	☐	☐	☐
	BUZINA/ SIRENE DE RÉ	☐	☑	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
HIDRÁULICO	BOMBA HIDRÁULICA	☐	☑	☐	☐	☐
	CILINDROS	☐	☑	☐	☐	☐
	VAZAMENTOS	☑	☐	☐	☐	☐
	MANGUEIRAS	☐	☑	☐	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
ESTÉTICA	BANCO	☐	☑	☐	☐	☐
	CARROCERIA	☐	☑	☐	☐	☐
	PINTURA	☐	☐	☑	☐	☐

		BOM	REG	RUIM	VAZ	INEX
ACABAMENTO INTERNO	COMPRESSOR AR COND.	☐	☐	☐	☐	☑
	ESPELHO DIR	☐	☐	☐	☐	☐
	ESPELHO ESQ	☐	☑	☐	☐	☐
	FECHADURA DIR	☐	☑	☐	☐	☐
	FECHADURA ESQ	☐	☑	☐	☐	☐
	PORTA DIR	☐	☑	☐	☐	☐
	PORTA ESQ	☐	☐	☐	☐	☐
	RETROVISOR	☐	☑	☐	☐	☐
	VIDROS	☐	☑	☐	☐	☐
	FORRAÇÃO	☐	☐	☑	☐	☐
	PAINEL DE INSTRUMENTOS GERAL	☐	☐	☑	☐	☐
	EXTINTOR	☐	☑	☐	☐	☐
	MACACO/CHAVE RODA/TRIANGULO	☐	☑	☐	☐	☐

OBSERVAÇÕES:

ônibus encontra-se em condições normais de funcionamento, com motor, suspensão e transmissão em bom estado de conservação.

Como ponto de atenção, os ônibus estão parados há aproximadamente um ano. Durante esse período, porém, realizamos partidas periódicas dos motores para mantê-los em funcionamento.

Recomenda-se, antes de os veículos serem colocados novamente em atividade, que o comprador realize uma manutenção preventiva completa, incluindo as devidas inspeções e verificações dos principais sistemas do veículo.

ASSINATURA

Fazenda potência sede I 19/08/2026
LOCAL E DATA

Clerio sousa
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA