

Check-List de Vistoria

Plantadeiras / Semeadeiras e Implementos

DADOS DO IMPLEMENTO

 MARCA
JOHN DEERE
 CHASSI Nº

 MODELO
 2130
 SÉRIE Nº
 1CQ2130APE0001069

 ANO
SEM INFORMAÇÃO
 ATIVO
180208
 QUANT HORAS
SEM INFORMAÇÃO

Unidades de Adubo ☒ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☐ Revisar ☐ Substituir ☐ Não Aplicado	Correntes ☐ OK ☐ Avariado ☒ Substituir	Engrenagens ☐ OK ☒ Substituir	Catracas ☐ OK ☒ Substituir	Unidades de Plantio ☐ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☐ Revisar ☒ Substituir ☐ Não Aplicado
Caixa de Semente ☒ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☐ Substituir	Caixa de Adubo ☒ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☐ Não Aplicado	Rolamentos ☐ OK ☒ Avariados	Eixo Transmissão ☐ OK ☐ Avariados ☒ Substituir	Cabeçalho ☒ OK ☐ Amassado ☐ Soldado ☐ Substituir
Sistema Hidráulico ☐ OK ☐ Avariado ☐ Revisar ☒ Substituir	Pintura ☐ Ótimo ☐ Bom ☐ Razoável ☒ Ruim	Chicote ☐ OK ☐ Necessita Carga ☒ Não Funciona ☐ Não Possui	Monitor de Plantio ☐ OK ☐ Necessita Carga ☐ Não Funciona ☒ Não Possui	Radar ☐ Ótimo ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Ruim
Pneus ☐ Bons ☐ Meia Vida ☐ Ruins ☒ Péssimos	Estado Geral ☐ Ótimo ☐ Bom ☐ Razoável ☒ Ruim			

OBSERVAÇÕES:

FALTANDO CORRENTES, ENGRENAGENS E CATRACAS.

FALTANDO PISTÃO EM UMA DAS UNIDADES.

FALTANDO EIXO DE TRANSMISSÃO.

FALTANDO UM PNEU EM UMA DAS UNIDADES.

FALTANDO TURBINA DE VÁCUO.

ASSINATURA

 FAZENDA PAYSANDU I - 25/05/2026
 LOCAL E DATA

 NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA