

RELATÓRIO DE CHECKLIST



- CEP:
Tel:
Data de Emissão: 03/06/2025

Inspeção de Máquina		Inspeção	Ver Registro
Nº Checklist:	1742402755	Data da vistoria:	2025-05-29 07:49:41
Modelo de Ativo:	PLANTADEIRA JOHN DEERE XINGU	Tipo de Ativo	PLANTADEIRA
Ativo:	90296	Horímetro/Odômetro:	
Horas de Trilha:	0.0		
Mecânico:	ROGERIO DOS REIS LUSTOSA NOGUEIRA	Assinatura:	
Operador:	Arlei	Assinatura:	
Equipe:			
Foto Frontal do Ativo		Foto Esquerda do Ativo	
Foto Direita do Ativo		Foto Traseira do Ativo	
Resposta	Item	Observação	Foto
	Sistema Hidráulico PL		
Conforme	Motor Hidráulico do CCS OK		
Conforme	Motor Hidráulico do Sistema há Vácuo OK		
Não Se Aplica	Motor Hidráulico dos Eixos de sementes OK		
Não Se Aplica	Cilindro do marcador de linhas OK		
Conforme	Cilindro do levante OK		
Não Se Aplica	Outros OK		
	Sistema Elétrico PL		
Conforme	Fixação dos cabos está correto		
Não Conforme	Montagem dos sensores do condutor da semente está correto	Esta sem o sensores de sementes e sem o condutores.	
Não Conforme	Cabos e chicotes danificados	Esta falatando alguns cabos de trasmissa.	
Não Conforme	Conectores danificados	Conectores dos cabos de linhas danificados	
Não Conforme	Outros OK	Falta o fundo do reservatorio da caixa de semente.	

	Rodados Eixos PL		
Conforme	Condições dos Pneus OK		
Conforme	Condições dos aros/calhas		
Conforme	Posicionamento dos Rodados em Relação as linhas de adubo OK		
Conforme	Condições dos Truck		
Conforme	Outros OK		
	Estrutura PL		
Conforme	Cabeçalho OK		
Não Conforme	Estrutura de fixação das linhas de adubo OK	Falta todos os suportes dos discos desencontrados do adubo.	
Conforme	Estrutura fixação linhas semente OK		
Conforme	Linhas de Adubo OK		
Conforme	Linhas de Semente OK		
Conforme	Caixas Adubo OK		
Conforme	Caixas Semente OK		
Conforme	Motores CCS OK		
Conforme	Motores Vácuos OK		
Conforme	Tubulação Vácuo OK		
Conforme	Passarela Ajudante OK		
Conforme	Guarda Corpo OK		
Conforme	Condições Caixa Dosadora de Semente OK		
Não Conforme	Mangotes Adubo OK	Faltando magonte de adubo.	
Não Conforme	Discos Adubo/Hastes OK	Faltando os discos de adubo e o suporte do disco desencontrado	
Não Conforme	Escadas Laterais OK	Faltando as escadas laterais.	
Não Conforme	Cabos Acionamento Caixas Dosadoras OK	Faltando 4 cabos de acionamento da caixa acionadora da semente	
Conforme	Caixas de Cambio OK		
Conforme	Eixos Quad Acionamento Cx Adubo OK		
Conforme	Caixas Dosadoras Adubo OK		
Conforme	Discos Corte OK		
Conforme	Estrutura Discos Corte OK		
Observações: As caixas dosadora do adubo estão todas as 26 dentro do reservatório de adubo desmontada. Falta o suporte e disco desencontrado, porém tem as 26 botinhas. Alguns pneus das rodinhas cobridoras estão desgastados. Falta as mangueiras sofonadas do adubo.			

FOTOS ADICIONAIS







