

Check-List de Vistoria
Plantadeiras / Semeadeiras e Implementos



DADOS DO IMPLEMENTO			
MARCA	MODELO	ANO	QUANT HORAS
JOHN DEERE	PLANTADEIRA JD 2126	2010	****
CHASSI Nº	SÉRIE Nº	ATIVO	
CQ2126A070027	CQ2126A070027	10090	

Unidades de Adubo ☐ OK ☒ Avariado ☐ Soldado ☐ Revisar ☐ Substituir ☐ Não Aplicado	Correntes ☐ OK ☒ Avariado ☐ Substituir	Engrenagens ☒ OK ☐ Substituir	Catracas ☒ OK ☐ Substituir	Unidades de Plantio ☐ OK ☒ Avariado ☐ Soldado ☐ Revisar ☐ Substituir ☐ Não Aplicado
Caixa de Semente ☒ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☐ Substituir	Caixa de Adubo ☒ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☐ Não Aplicado	Rolamentos ☒ OK ☐ Avariados	Eixo Transmissão ☒ OK ☐ Avariados ☐ Substituir	Cabeçalho ☒ OK ☐ Amassado ☐ Soldado ☐ Substituir
Sistema Hidráulico ☒ Ok ☐ Avariado ☐ Revisar ☐ Substituir	Pintura ☐ Ótimo ☐ Bom ☒ Razoável ☐ Ruim	Chicote ☐ OK ☒ Necessita Reparos ☐ Não Funciona ☐ Não Possui	Monitor de Plantio ☐ OK ☐ Necessita Carga ☐ Não Funciona ☒ Não Possui	Radar ☐ Ótimo ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Ruim
Pneus ☒ Bons ☐ Meia Vida ☐ Ruins ☐ Péssimos	Estado Geral ☐ Ótimo ☐ Bom ☒ Razoável ☐ Ruim			

OBSERVAÇÕES:

Plantadeira de 13, esta sem os suportes de discos desencontrado do condutores de adubo, apenas esta com as caixas de adubo.
Placa do SHASSI não encontrada.

ASSINATURA

FAZENDA PARNAGUÁ - 01/07/2025
LOCAL E DATA

Jaime Lima Honorio
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA