

Check-List de Vistoria

Plantadeiras / Semeadeiras e Implementos

DADOS DO IMPLEMENTO			
MARCA	MODELO	ANO	QUANT HORAS
John Deere	560M	2024	
CHASSI Nº	SÉRIE Nº	ATIVO	
1E0560MDCJJ447643		21139	

Unidades de Adubo ☐ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☐ Revisar ☐ Substituir ☒ Não Aplicado	Correntes ☒ OK ☐ Avariado ☐ Substituir	Engrenagens ☒ OK ☐ Substituir	Catracas ☒ OK ☐ Substituir	Unidades de Plantio ☐ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☐ Revisar ☐ Substituir ☒ Não Aplicado
Caixa de Semente ☒ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☐ Substituir	Caixa de Adubo ☐ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☒ Não Aplicado	Rolamentos ☐ OK ☒ Avariados	Eixo Transmissão ☒ OK ☐ Avariados ☐ Substituir	Cabeçalho ☒ OK ☐ Amassado ☐ Soldado ☐ Substituir
Sistema Hidráulico ☒ Ok ☐ Avariado ☐ Revisar ☐ Substituir	Pintura ☐ Ótimo ☒ Bom ☐ Razoável ☐ Ruim	Chicote ☒ OK ☐ Necessita Carga ☐ Não Funciona ☐ Não Possui	Monitor de Plantio ☐ OK ☐ Necessita Carga ☐ Não Funciona ☒ Não Possui	Radar ☐ Ótimo ☐ Bom ☐ Razoável ☒ Ruim
Pneus ☐ Bons ☒ Meia Vida ☐ Ruins ☐ Péssimos	Estado Geral ☐ Ótimo ☒ Bom ☐ Razoável ☐ Ruim			

OBSERVAÇÕES:

maquina veio comprada para fazenda no ano de 2024 e nunca foi usada ficou parada no pátio. Desgaste devido do tempo parado.

ASSINATURA

falcorandi, 25 de março de 2026

LOCAL E DATA

Joselly Ribaro

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA



Scanned with
TapScanner