

Check-List de Vistoria
Plantadeiras / Semeadeiras e Implementos

Arrancador Sequeira de
Algodão

FORM 293 (00)



DADOS DO IMPLEMENTO

MARCA	Jumi	MODELO	JM-DSA Cotton-mil 6L S	ANO	2011	QUANT HORAS	N/A
CHASSI Nº	316471-2	SÉRIE Nº	316471-2	ATIVO	230112		

Unidades de Adubo ☐ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☐ Revisar ☐ Substituir ☒ Não Aplicado	Correntes ☐ OK ☐ Avariado ☒ Substituir	Engrenagens ☐ OK ☒ Substituir	Catracas ☐ OK ☒ Substituir	Unidades de Plantio ☐ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☐ Revisar ☐ Substituir ☒ Não Aplicado
Caixa de Semente ☐ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☒ Substituir	Caixa de Adubo ☐ OK ☐ Avariado ☐ Soldado ☒ Não Aplicado	Rolamentos ☐ OK ☒ Avariados	Eixo Transmissão ☐ OK ☒ Avariados ☐ Substituir	Cabeçalho ☒ OK ☐ Amassado ☐ Soldado ☐ Substituir
Sistema Hidráulico ☐ Ok ☐ Avariado ☐ Revisar ☒ Substituir	Pintura ☐ Ótimo ☐ Bom ☒ Razoável ☐ Ruim	Chicote ☐ OK ☐ Necessita Carga ☐ Não Funciona ☒ Não Possui	Monitor de Plantio ☐ OK ☐ Necessita Carga ☐ Não Funciona ☒ Não Possui	Radar ☐ Ótimo ☐ Bom ☐ Razoável ☐ Ruim
Pneus ☐ Bons ☐ Meia Vida ☒ Ruins ☐ Péssimos	Estado Geral ☐ Ótimo ☐ Bom ☒ Razoável ☐ Ruim			

OBSERVAÇÕES:

Equipamento pouco utilizado.

ASSINATURA	Faz. Pampreira PW01 - 10/03/26	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA
LOCAL E DATA		