

Check-List de Vistoria Plataforma de Corte

DADOS DA PLATAFORMA

MARCA	000154 80	MODELO	1293	ANO	2007	QUANT HORAS	
CHASSI Nº	C212938010799	SÉRIE Nº	1000	ATIVO	000154		

Barra de Corte ☐ OK ☐ Avariada ☒ Revisar ☐ Substituir	Guias da Barra ☐ OK ☒ Substituir	Régua ☐ OK ☐ Substituir	Dedos Duplos ☐ OK ☐ Substituir	Facas ☐ OK ☐ Substituir
Caixa Navalha ☐ OK ☐ Avariado ☒ Revisar ☐ Substituir	Terminal ☐ OK ☒ Substituir ☐ Soldado	Rolamentos ☐ OK ☒ Avariados	Correntes ☐ OK ☒ Avariadas	Sensores ☐ OK ☐ Avariados
Pistões Ac. Horizontal ☐ OK ☐ Substituir Retentores ☐ Avariados ☐ Não Possui	Acionamento ☐ Hidráulico ☐ Mecânico ☐ OK ☐ Avariada	Embreagem Caracol ☐ Pronta para operar ☐ Necessita Reparo ☐ Revisar ☐ Substituir	Caracol ☐ OK ☐ Amassado ☐ Soldado ☐ Substituir	Barras ☐ OK ☐ Substituir ☐ Empenadas Qtde.
Molinetes ☐ OK ☐ Avariados	Dedos Recolhedores ☐ OK ☐ Avariados	Dedos Retrasteis ☐ OK ☐ Substituir Qtde.	Guias Dedos Retrasteis ☐ OK ☐ Substituir	Chapas Plataforma ☐ OK ☒ Avariadas ☐ Substituir Qtde.

Estado Geral

- ☐ Ótimo
☐ Bom
☒ Razoável
☐ Ruim

OBSERVAÇÕES:

Plataforma muito precisa-se revisar bem

ASSINATURA

Carlo novo Prados, 02.10.2026

LOCAL E DATA

Welson Leocádio da Silva

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA