

Check-List de Vistoria Plataforma de Corte

SLC Agrícola

DADOS DA PLATAFORMA

MARCA	MODELO	ANO	QUANT HORAS
JD	1092	2003	-
CHASSI Nº	SÉRIE Nº	ATIVO	
C21092A010180	1000	210768	

Barra de Corte ☐ OK ☐ Avariada ☒ Revisar ☐ Substituir	Guias da Barra ☐ OK ☒ Substituir	Régua ☐ OK ☐ Substituir	Dedos Duplos ☐ OK ☐ Substituir	Facas ☐ OK ☐ Substituir
Caixa Navalha ☐ OK ☐ Avariado ☒ Revisar ☐ Substituir	Terminal ☐ OK ☒ Substituir ☐ Soldado	Rolamentos ☐ OK ☒ Avariados	Correntes ☐ OK ☒ Avariadas	Sensores ☐ OK ☐ Avariados
Pistões Ac. Horizontal ☐ OK ☐ Substituir Retentores ☐ Avariados ☐ Não Possui	Acionamento ☐ Hidráulico ☐ Mecânico ☐ OK ☐ Avariada	Embreagem Caracol ☐ Pronta para operar ☐ Necessita Reparo ☐ Revisar ☐ Substituir	Caracol ☐ OK ☐ Amassado ☐ Soldado ☐ Substituir	Barras ☐ OK ☐ Substituir ☐ Empenadas Qtde.
Molinetes ☐ OK ☐ Avariados	Dedos Recolhedores ☐ OK ☐ Avariados	Dedos Retrasteis ☐ OK ☐ Substituir Qtde.	Guias Dedos Retrasteis ☐ OK ☐ Substituir	Chapas Plataforma ☐ OK ☒ Avariadas ☐ Substituir Qtde.

Estado Geral

- ☐
- Ótimo
-
- ☐
- Bom
-
- ☒
- Razoável
-
- ☐
- Ruim

OBSERVAÇÕES:

Plataforma muito precisa e revisada Geral

ASSINATURA

Campo novo Preciso, 06.10.26

LOCAL E DATA

Welson Evandro da Silva

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA

Welson