

Check-List de Vistoria Plataforma de Corte

DADOS DA PLATAFORMA

MARCA	JOHN DEERE	MODELO	1092	ANO	2003	QUANT HORAS	—
CHASSI Nº	CD1092A010629	SÉRIE Nº	1000	ATIVO	20769		

Barra de Corte ☐ OK ☐ Avariada ☒ Revisar ☐ Substituir	Guias da Barra ☐ OK ☒ Substituir	Régua ☐ OK ☐ Substituir	Dedos Duplos ☐ OK ☐ Substituir	Facas ☐ OK ☐ Substituir
---	--	--	---	--

Caixa Navalha ☐ OK ☐ Avariado ☒ Revisar ☐ Substituir	Terminal ☐ OK ☒ Substituir ☐ Soldado	Rolamentos ☐ OK ☒ Avariados	Correntes ☐ OK ☒ Avariadas	Sensores ☐ OK ☐ Avariados
--	--	---	--	--

Pistões Ac. Horizontal ☐ OK ☐ Substituir Retentores ☐ Avariados ☐ Não Possui	Acionamento ☐ Hidráulico ☐ Mecânico ☐ OK ☐ Avariada	Embreagem Caracol ☐ Pronta para operar ☐ Necessita Reparo ☐ Revisar ☐ Substituir	Caracol ☐ OK ☐ Amassado ☐ Soldado ☐ Substituir	Barras ☐ OK ☐ Substituir ☐ Empenadas Qtde.
---	--	---	---	---

Molinetes ☐ OK ☐ Avariados	Dedos Recolhedores ☐ OK ☐ Avariados	Dedos Retrateis ☐ OK ☐ Substituir Qtde.	Guias Dedos Retrateis ☐ OK ☐ Substituir	Chapas Plataforma ☐ OK ☒ Avariadas ☐ Substituir Qtde.
---	--	--	--	---

Estado Geral ☐ Ótimo ☐ Bom ☒ Razoável ☐ Ruim
--

OBSERVAÇÕES:

Plataforma muito precisa e revisão geral

ASSINATURA

Camilo novo mais, 02.10.2026

LOCAL E DATA

Wesley Savarim da Silva

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA VISTORIA